

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»

2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-  
«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции  
и энергоаудита



Контролер РРТО

*Колдуша*

*В.С. Колдуша*

Представитель абонента

*Е.В. Денис*

Инженер СТИиЭ

*И.Н. Квасова*

И.Н. Квасова

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ

*О.С. Щербакова*

О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ

*Д.В. Чуркин*

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация»

Д.В. Чуркин



## АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 20 22 Г.

г. Воронеж

«10» июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Колдуна В.С.  
и представители абонента Шалеев В.И. ООО „ПКС“

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Тимки, 13, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании теплового ввода \_\_\_\_\_
  - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения \_\_\_\_\_
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения произведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) Шайба Ø17 на обратном трубопроводе.
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
- Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
- Освещение теплового узла, техподполья удовлетв. естественное
- Наличие врезок гильз под термометры имеется
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
- Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ \_\_\_\_\_

Дополнительные замечания: Убрать посторонние предметы в помещении электрощитового узла.  
Восстановить тепловою изоляцию.  
Выполнить герметизацию ввода.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.